

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2869 /UBND-VHTT
V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh
karaoke để khắc phục vi phạm

Bắc Từ Liêm, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- UBND phường Phú Diễn;
- Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ cơ sở karaoke Tri Kỳ.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số: 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ giấy phép kinh doanh karaoke số: 04/2015/GP-UB-K do UBND quận Bắc Từ Liêm cấp ngày 03/9/2015;

Theo Báo cáo số: 744/BC-CABTL-PCCC&CNCH ngày 14/9/2022 của Công an quận Bắc Từ Liêm về kết quả kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (từ ngày 03/8/2022-14/9/2022); Biên bản làm việc thống nhất đề xuất nội dung quản lý cơ sở karaoke do Phòng Văn hóa và Thông tin lập hồi 15 giờ 00 ngày 12/9/2022 với đại diện Đội cảnh sát PCCC&CNCH quận Bắc Từ Liêm thì cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Tri Kỳ, phường Phú Diễn do ông Nguyễn Văn Hưng làm chủ chưa bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ theo quy định (cụ thể tại công văn số: 3441/CABTL-PCCC&CNCH ngày 14/9/2022 của Công an quận Bắc Từ Liêm về thực hiện công tác PCCC&CNCH tại karaoke gửi kèm theo).

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, UBND Quận yêu cầu:

1. Yêu cầu cơ sở karaoke Tri Kỳ có địa chỉ tại Lô LK2 Khu tái định cư 2.1 ha, ngõ 172 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn Hưng làm chủ tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke để khắc phục các tồn tại về điều kiện phòng, chống cháy nổ quy định tại khoản 2 Điều 4 và Điều 15 Nghị định số: 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

2. Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục tồn tại: **Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/12/2022**. Hết thời hạn tạm dừng hoạt động trên nếu cơ sở không khắc phục xong các tồn tại về phòng, chống cháy nổ thì UBND Quận sẽ xem xét thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định.

3. Yêu cầu cơ sở karaoke Tri Kỳ do ông Nguyễn Văn Hưng làm chủ nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để



khắc phục tồn tại, tuyệt đối không được hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong thời gian tạm dừng hoạt động. Khi đã khắc phục xong các tồn tại, ông Nguyễn Văn Hưng có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng để được xem xét, đánh giá, thẩm định các điều kiện theo quy định. Cơ sở karaoke Tri Kỳ chỉ được hoạt động trở lại sau khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

4. Giao Công an quận Bắc Từ Liêm chủ trì đơn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các điều kiện về phòng, chống cháy nổ tại cơ sở karaoke Tri Kỳ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

5. Giao UBND phường Phú Diễn chủ trì thông báo văn bản này đến chủ cơ sở kinh doanh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục các tồn tại của cơ sở karaoke Tri Kỳ do ông Nguyễn Văn Hưng làm chủ; Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Đồng chí Chủ tịch UBND phường Phú Diễn chịu trách nhiệm trước Quận ủy-UBND Quận và pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tại cơ sở.

UBND Quận yêu cầu ông Nguyễn Văn Hưng, UBND phường Phú Diễn và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Quận ủy-HĐND-UBND Quận;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng VH&TT;
- Giao UBND phường Phú Diễn gửi văn bản đến cơ sở karaoke Tri Kỳ;
- Đăng tải thông tin trên cổng TTĐT Quận;
- Lưu: VT, VHTT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương

Số: 3441 /CABTL-PCCC&CNCH

Bắc Từ Liêm, ngày 14 tháng 9 năm 2022

V/v: Thực hiện công tác PCCC&CNCH tại
cơ sở kinh doanh Karaoke Tri Kỳ

Kính gửi: Chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Tri Kỳ

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung, một số điều Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ kế hoạch số 250/KH-CABTL-PCCC&CNCH ngày 03/8/2022 của Công an quận Bắc Từ Liêm về kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cơ sở kinh doanh karaoke; nhà trọ; kho, xưởng sản xuất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 15/8/2020 Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức kiểm tra về PCCC&CNCH tại cơ sở kinh doanh Karaoke Tri Kỳ do Ông Nguyễn Văn Hưng đăng ký chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ: Số 12, ngõ 172, đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ kết quả kiểm tra, để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở, Công an quận Bắc Từ Liêm yêu cầu Chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Tri Kỳ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Kiện toàn và thường xuyên cập nhật, chỉnh lý hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC cho phù hợp với tình hình thực tế theo điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA và điều 9 thông tư số 08/2018/TT-BCA.

2. Kiện toàn lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở theo quy định tại điều 33, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và điều 11, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

3. Định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ cơ sở theo quy định tại điều 9 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và điều 19 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

4. Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC&CNCH và các hệ thống kỹ thuật về PCCC&CNCH liên quan theo TCVN3890:2009, QCVN 06:2021; trang bị dụng cụ phá dỡ thông thường đối với công trình theo quy định tại mục 10 TCVN 3890:2009. Đo điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét đánh thẳng theo quy định tại TCVN9385:2012.

5. Thang bộ trong nhà và thang sắt ngoài nhà sử dụng làm lối ra thoát nạn phải đảm bảo theo quy định tại điểm d, khoản 3, điều 6 thông tư số 147/2020/TT-BCA và mục 3.4 QCVN 06:2021/BXD. **Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 25/9/2022.**

6. Yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về PCCC nêu trong biên bản kiểm tra ngày 15/8/2022, sau khi khắc phục xong phải thông báo cho Cơ quan Cảnh sát PCCC biết để được hướng dẫn trở lại hoạt động. Trường hợp chưa khắc phục mà cơ sở vẫn cố tình hoạt động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với việc để xảy ra hậu quả.

7. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra an toàn PCCC và có biên bản lưu hồ sơ quản lý hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 16, Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

8. Cơ sở chỉ đi vào hoạt động khi thực hiện đảm bảo và duy trì liên tục các điều kiện an toàn về PCCC được quy định tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo lĩnh vực ngành nghề quy định của pháp luật như an ninh trật tự, lĩnh vực văn hóa...

Nhận được công văn này đề nghị Chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Tri Kỳ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý kịp thời có hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra.

Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiến hành kiểm tra, phúc tra lại việc khắc phục các tồn tại trước 25/9/2022; thực hiện các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước về PCCC&CNCH và báo cáo UBND quận ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động nếu chưa khắc phục theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Công an TP Hà Nội;
- UBND quận Bắc Từ Liêm;
- Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng CAQ;
(để báo cáo)
- UBND phường Phú Diễn;
- Công an phường Phú Diễn;
(để giám sát thực hiện)
- Như kính gửi; (để thực hiện)
- Lưu: VT, Đội PCCC&CNCH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



Thượng tá Bùi Đăng Tuấn